



INFORME DE COMPONENTE

INFORME TECNICO ITMZ-0000238

FECHA: 26/04/2023

CLIENTE	CMPC PULP S.A. / PLANTA LAJA
COMPONENTE	CILINDRO NEUMATICO TENSOR CLUPACK MP15
MODELO	Ø CAMISA 250 MM/ ØVASTAGO 50 MM / CARRERA 400 MM
CODIGO	--
OBS.	REPARACION Y ARMADO

ATENCION	PABLO MARTIN
----------	--------------

COMPONENTE



ITMZ-0000237

17/04/2023



REGISTRO FOTOGRAFICO

VASTAGO



CAMISA



KIT DE SELLOS



PERNOS TENSORES Y TUERCAS



PRUEBA DE PRESION





RESUMEN ARMADO COMPONENTE

- * SE REALIZA EL ARMADO DEL CILINDRO SEGUN LO SEÑALADO:
- * FABRICACION DE VASTAGO NUEVO.
- * FABRICACION DE NUEVA CAMISA.
- * REUTILIZACION DE PISTON PREVIA LIMPEZA MECANICA.
- * RECUPERACION ALOJAMIENTO SELLO VASTAGO Y LIMPIEZA MECANICA TAPA DELANTERA.
- * LIMPIEZA MECANICA TAPA TRASERA.
- * FABRICACION DE TENSORES Y TUERCAS NUEVAS.
- * REEMPLAZO KIT DE SELLOS VASTAGO Y PISTON.
- * REALIZAR PRUEBAS DE PRESION A 8 BAR.

Cristian Molina C.
Ingeniero de Desarrollo

Cristian Rioseco L.
Representante Comercial