

INFORME TECNICO

FECHA:

CLIENTE	CMPC PULP S.A.
COMPONENTE	CILINDRO HIDRAULICO SUPERIOR UNITIZADORA
MODELO	REXROTH CYM1MP5/63/45
CODIGO	REFERENCIA LICITACION 19447
OBS.	INFORME INSPECCION

ATENCION	CRISTIAN PEREZ
----------	----------------


COMPONENTE



ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	REPARAR	FABRICAR
01	VASTAGO	PRESENTA DESGASTE LEVE / BRUÑIR , REUTILIZAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	CAMISA	PRESENTA LEVE EROSION EN ZONA TRASERA / BRUÑIR , REUTILIZAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	TAPAS	TANTO DELANTERA COMO TRASERA BUEN ESTADO / REUTILIZAR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	PISTON	EN BUENAS CONDICIONES / PULIR , REUTILIZAR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	ROTULAS	EN BUENAS CONDICIONES / REUTILIZAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	KIT DE SELLOS	REEMPLAZO TOTAL KIT DE SELLOS VASTAGO / PISTON / TAPAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REGISTRO FOTOGRAFICO


VASTAGO



CAMISA



TAPA DELANTERA / TRASERA



PISTON



ROTULAS



RESUMEN DIAGNOSTICO COMPONENTE

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

- >VÁSTAGO REALIZAR BRUÑIDO LEVE PARA REUTILIZAR.
- >CAMISA REALIZAR BRUÑIDO LEVE PARA REUTILIZAR.
- >TAPAS DELANTERA TRASERA , REUTILIZAR.
- > PISTÓN BUEN ESTADO , LIMPIEZA MECANICA Y REUTILIZAR.
- >KIT DE SELLOS REPOSICION:

SELLO VASTAGO	POLIURETANO
SELLO PISTON	POLIURETANO
BANDA PISTON	DUROCOTON FENOLICO
SWEEPER (BARREDOR)	POLIURETANO
O'RINGS	NITRILO

>REALIZAR :

- * ARMADO
- * PRUEBAS
- * PINTADO

Cristian Molina C.
Ingeniero de Desarrollo

Cristian Rioseco L.
Representante Comercial